
URL: <https://www.nikon-fotografie.de/2019/08/08/firmware-update-nikon-coolpix/>

Firmware-Update für NIKON COOLPIX A1000

Firmware-Version 1.1



Nikon hat ein Firmware-Update für die COOLPIX A1000 veröffentlicht.

Die folgenden Probleme wurden behoben:

- Beim Wählen bestimmter Punkte des Fn-Menüs konnte das Antippen



URL: <https://www.nikon-fotografie.de/2019/08/08/firmware-update-nikon-coolpix/>

einzelner Monitorbereiche dazu führen, dass die Kamera nicht mehr reagierte.

- Beim Wählen eines Wertes für die ISO-Empfindlichkeit im Fn-Menü konnte das Tippen rechts von 6400 dazu führen, dass die Kamera auf eine Menü-Ebene höher wechselte.
- Fotos, die unter bestimmten Beleuchtungsbedingungen mit der Einstellung Automatisch (normal) oder Auto (warmes Licht) für Weißabgleich aufgenommen wurden, konnten einen Blaustich aufweisen.
- In den Aufnahmebetriebsarten H-Serie, M-Serie und L-Serie sanken die Bildraten mit kürzeren Verschlusszeiten.
- Die Kamera reagierte manchmal nicht mehr bei Serienaufnahmen, wenn RAW als Bildqualität gewählt war.
- Die Kamera reagierte manchmal nicht mehr während der Wiedergabe von Fotos, die als Serienaufnahmen mit RAW als Bildqualität aufgenommen wurden.
- Unter bestimmten Bedingungen konnte der Ton bei Videoaufnahmen abbrechen.
- Mittels SnapBridge heruntergeladene Positionsdaten wurden manchmal nicht mit den Bildern aufgezeichnet.

Bitte unbedingt beachten:

Bilder, die im internen Speicher der Kamera gespeichert sind, werden gelöscht, wenn die Firmware aktualisiert wird. Stellen Sie sicher, dass die im internen



URL: <https://www.nikon-fotografie.de/2019/08/08/firmware-update-nikon-coolpix/>

Speicher der Kamera gespeicherten Bilder gesichert werden, bevor Sie die Firmware aktualisieren. Anweisungen zum Kopieren von Bildern aus dem internen Speicher auf eine Speicherkarte finden Sie im Handbuch der Kamera.

[Hier geht es zur Installationsanleitung und zum Download.](#)