
URL: <https://www.nikon-fotografie.de/2019/09/17/firmware-nikon-coolpix-p1000/>

Firmware-Update für NIKON COOLPIX P1000

Firmware-Version 1.2



Nikon hat ein Firmware-Update für die COOLPIX P1000 veröffentlicht.

Das folgende Problem wurde behoben:

- Wurde der Akku mit dem Netzadapter mit Akkuladefunktion aufgeladen,



URL: <https://www.nikon-fotografie.de/2019/09/17/firmware-nikon-coolpix-p1000/>

hörte die Ladelampe nicht zu blinken auf, obwohl der Ladevorgang abgeschlossen war.

[Hier geht es zur Installationsanleitung und zum Download.](#)